

経営比較分析表（平成28年度決算）









埼玉県 上里町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡ ³ 当たり家庭料金(円)
-	47.82	3.36	100.00	2,127


人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
31,259	29.18	1,071.25
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
1,047	0.27	3,877.78

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 平成28年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率は100%以上に達しており、平均値を上回っている。
- ② 累積欠損金は発生しておらず、健全と考えられる。
- ③ 短期的な支払能力を示す指標で、平均値を上回っている。
- ④ 企業債残高の規模を表す指標で、平均値と比べ高い割合となっている。供用開始から間もなく接続率が低いことから、使用料収入が少ないことが要因と考えられる。
- ⑤ 使用料で回収すべき費用が、どの程度使用料で賄えているかを示す指標で、平均値を上回っている。しかし、100%に達していないため、汚水処理に係る費用が使用料収入以外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保が必要である。
- ⑥ 有収水量1㎡あたりの汚水処理に要した費用であり、平均値よりも低い値となっている。
- ⑧ 現在処理区域内の人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を示した指標で、平均値よりも低い状況となっている。水洗化率の向上は収益の向上に直接結びつくため、啓発活動等をより積極的に行い、経営の改善を図る必要がある。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示している。事業の開始から年数も経っていないことから減価償却率は平均値よりも低い値となっている。
- ② 法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す指標で、管渠の老朽化度合いを示している。管渠の工事はH7年度からの実施のため、耐用年数を超える管渠はなく、0%となっている。
- ③ 当該年度に更新した管渠延長の割合を表す指標で、更新の必要な管渠がないため、0%となっている。

全体総括

経営の健全性・効率性については、H27年度以降の決算では黒字となっており、経常収支比率は100%を超えて安定した状況にある。しかし、使用料収入で賄うべき経費が使用料収入だけでは賄い切れていない状況にあり、経営改善のためには接続率の向上が必要となっている。
また、今後は供用開始後の経年に伴う老朽化への対策が必要となることを視野に入れた経営を行っていく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
※ 平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率、管渠老朽化率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。